


הארקוט ואמצעי הגנה בפני חשמול במתוך עד 1000 וולט

הגנה בפני חשמול בשיטת האיפוס (S-NT) במתוך הכלול גם גנרטורו?

במתוך בו מקור הזרנה לאספקת חשמל רגילה הוא שנאי המוזן על ידי רשת חברת החשמל וממקור הזרנה לאספקה חלופית הוא גנרטורו, הותקנו השנאי והגנרטור בתוך המבנה, אמצעי הגנה בפני חשמול שיישום במתוך הוא האיפוס (S-NT). המפסק המחלף בין האספקה מהשנאי לאספקה מהגנרטור הוא תלת קטבי. האיפוס בוצע על ידי חיבור הארקטת השיטה של השנאי ומוליך ההארקה הראשי של מתוך הצריכה אל פס השוואת פוטנציאליים (פה"פ), (ראה איור). האם נדרש לחבר את הארקטת השיטה של הגנרטור אל פה"פ, בנוסף לחיבורו אל פס האפסים, כמתואר באירור.

איפוס S-NT במתוך המוזן על ידי שנאי וגנרטור הממוקמים באותה מבנה



חשיבות הוועדה

החיבור בין נקודת הוכב של הגנרטור לבין פה"פ, כאשר המפסק המחלף הוא תלת קוטבי (לא מיתוג מוליך האפס), כפי שמוצג בשאלת, מהו איפוס כפול במקורה שבו הזרנה מבוצעת באמצעות הגנרטור ולכן אין תואם את הנדרש בתקינה 40 ג' בתיקנות החשמל (הארקוט ואמצעי הגנה בפני חשמול), בה נקבע:

"על אף האמור בתקינה 10 לא יותקן, בנוסף לחברו לפי תקנת משנה (א), כל חיבור אחר בתוך המבנה בין מוליך האפס (N) לבין מוליך ההארקה".
לכן חיבור זה אסור.